

ABB 机器人 RAPID 常用指令详解 -中文

1.88.MoveAbsJ 一把机器人移动到绝对轴位置

用途：

MoveAbsJ（绝对关节移动）用来把机器人或者外部轴移动到一个绝对位置，该位置在轴定位中定义。

使用实例：

l 终点是一个单一点

l 对于 IR6400C 中的不明确的位置，例如携带超过机器人范围的工具运动。

MoveAbsJ 指令中机器人的最终位置，既不受工具或者工作对象的影响，也不受激活程序更换的影响。但是机器人要用到这些数据来计算负载、TCP 速度和转角点。相同的工具可以被用在相邻的运动指令中。

机器人和外部轴沿着一个非直线的路径移动到目标位置。所有轴在同一时间运动到目标位置。

该指令只能被用在主任务 T_ROB1 中，或者在多运动系统中的运动任务中。

基本范例：

该指令的基本范例说明如下。

也可参看第 207 页更多范例。

例1 MoveAbsJ p50, v1000, z50, tool2;

机器人将携带工具 tool2 沿着一个非线性路径到绝对轴位置 p50，以速度数据 v1000 和 zone 数据 z50。

例2 MoveAbsJ *, v1000\T:=5, fine, grip3;

机器人将携带工具 grip3 沿着一个非线性路径到一个停止点，该停止点在指令中作为一个绝对轴位置存储（用 * 标示）。整个运动需要 5 秒钟。

项目：

MoveAbsJ [\Conc] ToJointPos [ID] [NoEOffs] Speed [V] | [T] Zone [Z] [Inpos] Tool [Wobj]

[\Conc]:

并发事件

数据类型：switch

当机器人正在移动的时候执行的后续指令。该项目通常不使用，但是当和外部设备通讯、不需要同步的时候可以拿来缩短循环周期。

当使用项目 \Conc 的时候，连续运动指令的数量限制为 5。在包含 StorePath-RestoPath 的程序段中不允许包含项目 \Conc 的运动指令。

如果该项目忽略并且 ToJointPos 不是一个停止点，在机器人到达程序 zone 之前一段时间后续指令就开始执行了。

该项目不能用在多运动系统的坐标同步运动中。

ToJointPos :

到达的关节位置。

数据类型 : jointtarget

机器人和外部轴的绝对目标轴位置。它被定义为一个命名的位置或者直接存储在指令中(在指令中用 * 标示)。

[ID] :

同步 ID

数据类型 : identno

该项目必须使用在多运动系统中,如果并列了同步运动,则不允许在其他任何情况下使用。

指定的 ID 号在所有协同的程序任务中必须相同。该 ID 号保证在 routine 中运动不会混乱。

[NoEOffs] :

没有外部偏移量

数据类型 : switch

如果项目 \NoEOffs 设为 1, MoveAbsJ 运动将不受外部轴的激活偏移量的影响。

Speed :

数据类型 : speeddata

运动所用的速度数据。速度数据定义了 TCP、工具再定位和外部轴的速度。

[V] :

速度

数据类型 : num

该项目用来在指令中直接指定 TCP 的速度,单位 mm/s,它替代在速度数据中指定的相应的速度。

[T] :

时间

数据类型 : num

该项目用来指定机器人运动的总时间,单位秒。它替代相应的速度数据。

Zone :

数据类型 : zonedata

运动的 zone 数据。Zone 数据描述了产生的转角路径的大小。

[z] :

Zone

数据类型：num

该项目用来在指令中直接指定机器人 TCP 的位置精度。转角路径的长度用毫米给出，替代 zone 数据中指定的相应数据。

[Inpos]：

到位

数据类型：stoppointdata（停止点数据）

该项目用来指定机器人 TCP 在停止点位置的收敛性判别标准。该停止点数据代替在 zone 参数中指定的 zone。

Tool：

数据类型：tooldata

运动过程中所携带的工具。

TCP 的位置和工具的负载在工具数据中定义。TCP 位置用来计算运动的速度和转角路径。

[Wobj]：

工作对象

数据类型：wobjdata

在运动过程中使用的工作对象。

如果机器人抓着工具的时候，该项目可以忽略。但是，如果机器人抓着工作对象，也就是说工具是静止的，或者带有外部轴，那么该项目必须指定。

在有并列工具或者有并列外部轴的情况下，系统使用该数据计算运动的速度和转角路径，该数据在工作对象中定义。

程序执行：

MoveAbsJ 运动不会受激活的程序转移的影响，并且如果使用了可选项目 \NoEOffs，将没有外部轴的偏移。如果不使用 \NoEOffs，外部轴的目标位置将会受到激活的外部轴偏移的影响。工具按照轴角度插补移动到绝对轴目标位置。这就是说每一个轴都按照固定的速度运动，并且所有轴都在同一时间到达目标位置，这样就形成一个非线性的路径。

总的来说，TCP 大约按照编程的速度运动。在 TCP 运动的同时，工具重新定向，并且外部轴也在运动。如果重新定向的或者外部轴的程序要求的速度不能达到，TCP 的速度将被减小。

当转换到路径的下一段的时候通常会产生转角路径。如果停止点在 Zone 数据中指定，只有在机器人和外部轴到达合适的轴位置的时候程序才能继续执行。

更多范例：

关于如何使用该指令，更多范例说明如下：

例1 `MoveAbsJ *, v2000\V:=2200, z40 \Z:=45, grip3;`

Grip3 沿着一个非线性路径运动到一个存储在指令中的一个绝对轴位置。执行的运动数据为 v2000 和 z40。TCP 的速度大小是 2200mm/s，zone 的大小是 45mm。

例2 `MoveAbsJ p5, v2000, fine \Inpos :=inpos50, grip3;`

Grip3 沿着一个非线性路径运动到绝对轴位置 p5。当停止点 fine 的 50% 的位置条件和 50% 的速度条件满足的时候，机器人认为它已经到达位置。它等待条件满足最多等 2 秒。参看 stoppointdata 类型的预定义数据 inpos50。

例3 `MoveAbsJ \Conc, *, v2000, z40, grip3;`

Grip3 沿着一个非线性路径运动到一个存储在指令中的一个绝对轴位置。当机器人运动的时候，也执行了并发的逻辑指令。

例4 `MoveAbsJ \Conc, * \NoEOffs, v2000, z40, grip3;`

和以上的指令相同的运动，但是它不受外部轴的激活的偏移量的影响。

例5 `GripLoad obj_mass;`

`MoveAbsJ start, v2000, z40, grip3 \Wobj:=obj;`

机器人把和固定工具 grip3 相关的工作对象 obj 沿着一个非线性路径移动到绝对轴位置 start。

限制：

为了能够后台运行中包括指令 MoveAbsJ，并且避免单一点和模糊区的问题，并发指令满足以下的要求是很必要的（参看下图）

下图显示了后台运行 MoveAbsJ 指令的一些限制。

语法：

```
MoveAbsJ [ 'Conc ;' ] [ ToJointPos := ] <关节目标表达式 ( IN ) >  
[ 'ID := ' <identno 类型的表达式(IN)> ] [ 'NoEOffs ] ;'  
[ Speed := ] <speeddata 类型的表达式(IN)>  
[ 'V := ' <num 类型的表达式 ( IN ) > ]  
|[ 'T := ' <num 类型的表达式(IN)> ] ;'  
[ 'Z := ' ] <num 类型的表达式(IN)>  
[ 'Inpos := ' <stoppointdata 类型的表达式(IN)> ] ;'  
[ Tool := ] <tooldata 类型的恒量(PERS)>  
[ 'Wobj := ' <wobjdata 类型的恒量(PRS)> ] ;'
```

相关信息：

相关信息	参看
其它定位指令	RAPID 参考手册—RAPID 概述 , RAPID 摘要—运动部分
关节目标的定义	第 959 页 Jointtarget—关节位置数据
速度的定义	第 1010 页 speeddata—速度数据
Zone 数据的定义	第 1047 页 zonedata—zone 数据
停止点数据的定义	第 1014 页 stoppointdata—停止点数据
工具的定义	第 1031 页 tooldata—工具数据
工作对象的定义	第 1039 页 wobjdata—工作对象数据
运动综述	RAPID 参考手册—RAPID 概述 , 运动和 I/O 原理部分
并发的程序执行	RAPID 参考手册—RAPID 概述 , 运动和 I/O 原理—用逻辑指令同步部分

1 . 89 . MoveC —让机器人做圆周运动

用途：

该指令用来 让机器人 TCP 沿圆周运动到一个 给定的目标点。在运动过程中，相对 圆的方向通常保持不变。

该指令 只能在主任务 T_ROB1 中使用，在 多运动系统中的运动 任务中使用。

基本范例：

该指令的 基本范例说明如下：

也可参看第 212 页更多范例。

例 1 Move p1, p2, v500, z30, tool2;

Tool2 的 TCP 圆周运动到 p2，速度数据位 v500, zone 数据为 z30.圆由开始点、中间点 p1 和目标点 p2 确定。

例 2 MoveC *, *, v500 \T:=5, fine, grip3;

Grip3 的 TCP 沿圆周运动到 存储在指令中的 fine 点(第二个* 标记)。中间点也 存储在指令中 (第一个* 标记)。


整个运动 需要 5 秒钟。

例 3 MoveL p1, v500, fine, tool1;

 MoveC p2, p3, v500, z20, tool1;

 MoveC p4, p1, v500, fine, tool1;

下图说明了怎么用两个 MoveC 指令画一个完整的圆。



项目：

MoveC [\Conc] CirPoint ToPoint [ID] Speed [V] | [T] Zone [z] [Inpos] Tool [Wobj] [\Corr]

[\Conc]：

并发事件

数据类型：switch

当机器人运动的同时，后续的指令开始执行。该项目通常不使用，但是当使用飞点（flyby points）时，可以用来避免由 CPU 过载引起的不想要的停止。当使用高速度并且编程点相距较近时这是很有用的。例如，当和外部设备通讯并且外部设备和机器人通讯不要求同步的时候，这个项目也很有用。

使用项目 \Conc 的时候，连续的运动指令的数量限制为 5 个。在包括 StorePath—RestorePath 的程序段中不允许使用带有 \Conc 项目的运动指令。

如果不使用该项目，并且 ToPoint 不是停止点，在机器人到达程序 zone 之前一段时间后续指令就开始执行了。在多运动系统中的坐标同步运动中不能使用该项目。

CirPoint：

数据类型：robtarget

机器人的圆轴上的中间点。这是圆轴上处于起点和终点之间的点。为了获得最好的精度，最好选择起点和终点的中间位置附近的点。如果太接近起点或者终点，机器人将会报警。中间点定义为一个命名的位置或者直接存储在指令中（在指令中用 * 标记）。不使用外部轴的位置。

ToPoint：

数据类型：robtarget

机器人和外部轴的目标点。定义为一个命名的位置或者直接存储在指令中（在指令中用 * 标记）。

[\ID]：

同步 ID

数据类型：identno

该项目必须使用在多运动系统中，如果并列了同步运动，则不允许在其他任何情况下使用。

指定的 ID 号在所有协同的程序任务中必须相同。该 ID 号保证在 routine 中运动不会混乱。

如果并列了同步运动，不允许在其他任何情况下使用。

Speed :

数据类型 : speeddata

应用到运动中的速度数据。速度数据定义 TCP、工具再定位和外部轴的速度。

[\V] :

速度

数据类型 : num

该项目用来在指令中直接指定 TCP 的速度，单位 mm/s。它代替速度数据中指定的相应的速度。

[T] :

时间

数据类型 : num

该项目用来指定机器人和外部轴运动的总时间，单位秒。它代替相应的速度数据。

Zone :

数据类型 : zonedata

运动的 zone 数据。它描述产生的转角路径的大小。

[\Z] :

Zone

数据类型 : num

该项目用来在指令中直接指定机器人 TCP 的位置精度。转角路径的长度以毫米为单位给出，它代替 zone 数据中指定的 zone。

[Inpos] :

到位

数据类型 : stoppointdata (停止点数据)

该项目用来指定机器人 TCP 在停止点位置的收敛性判别标准。该停止点数据代替在 zone 参数中指定的 zone。

Tool :

数据类型 : tooldata

运动过程中所使用的工具。TCP 是运动到指定目标的点。

[Wobj] :

工作对象

数据类型：wobjdata

机器人在指令中定位的相关到的工作对象。

该项目可以忽略，如果忽略了，定位相关到世界坐标系。在另一方面，如果使用了静态 TCP 或者并列外部轴，为了执行相关到工作对象的圆周，该项目必须被指定。

[\Corr]：

改正

数据类型：switch

如果使用该项目的话，通过 CorrWrite 指令写到改正入口的改正数据将被添加到路径和目标位置。

程序执行：

机器人和外部单元以下说明移动到目标位置：

- | 工具的 TCP 按照程序中的定常速度作圆周运动。
- | 工具按照定常速度重新定向，从开始位置的方向到目标点的方向。
- | 重新定向相对于圆周路径执行。因此如果开始点和目标点的方向相对于路径是相同的，在移动过程中相对方向保持不变（参看下图）。

下图说明了圆周运动过程中的工具方向。

圆周点的方向没有到达，它只是用来区别重新定向中两个可能的方向。沿着路径重新定向的精度只取决于开始点和目标点的方向。

圆周运动过程中的工具方向的不同模式在指令 CirPathMode 中有描述。

非并列的外部轴以定常速度执行，目的是和机器人轴同时到达目标点。圆周点中的位置没有用到。

如果重新定向或者外部轴不能达到程序中的速度，TCP 的速度将被减小。

当运动转换到路径中的下一段的时候通常会产生转角路径。如果停止点在 zone 数据中指定，在机器人和外部轴到达合适位置的时候，程序才能继续执行。

更多范例：

如何使用该指令得更多范例说明如下：

例1 `MoveC *, *, v500 \V:=550, z40 \Z:=45, grip3;`

Grip3 的 TCP 圆周运动到存储在指令中的位置。运动中把数据设定到 v500 和 z40 执行；TCP 的速度是 550mm/s，zone 的大小是 45mm。

例2 `MoveC p5, p6, v2000, fine \Inpos := inpos50, grip3;`

Grip3 的 TCP 圆周运动到停止点 p6。当停止点 fine 的 50%的位置条件和 50%的速度条件满足的时候，机器

人认为它到达该点。它等待条件满足最多等两秒。参看 stoppointdata 数据类型的预定义数据 inpos50。

例3 MoveC \Conc, *, *, v500, z40, grip3;

Grip3 的 TCP 圆周运动到指令中 存储的位置。圆周点也存储在指令中。当机器人移动的时候，执行后续逻辑指令。

例4 MoveC cir1, p15, v500, z40, grip3 \Wobj :=fixture;

Grip3 的 TCP 经过圆周点 cir1 圆周运动到位置 p15。这些位置在 fixture 的对象 并列系统中指定。

限制：

对于 cirPoint 和 Topoint 如何放置有一些限制，如下图描述：

- I 起点和 ToPoint 之间的最小距离是 0.1 毫米。
- I 起点和 CirPoint 之间的最小距离是 0.1 毫米。
- I 从起点到 CirPoint 和 ToPoint 之间的最小角度是 1 度。

在接近这些限制的时候，精度将会很差，即如果圆的起点和 ToPoint 相距较近，圆倾斜引起的缺陷可能远大于编程点所使用的精度。

确保机器人在程序 执行过程中可以到达 Circle Point（圆周点），必要的话把圆再分段。

当机器人停止在圆周路径上，执行模式从向前到向后得改变，或者相反，是不允许的，并且将导致错误信息。

警告！

当 TCP 在圆周点和终点 之间的時候，MoveC 指令（或者任何其它包括圆周运动的指令）不允许从开头执行。否则机器人将不能执行编程的路径（从和编程路径方向不同的方向绕圆周路径定位）。

语法：

```
MoveC [ 'Conc ;' ][CirPoint := ]<robtargt 类型的表达式(IN)> ;'  
      [ToPoint := ]<robtargt 类型的表达式 ( IN ) > ;'  
      [ ' ID := '<identno 类型的表达式 ( IN ) >] ;'  
      [ Speed := ]<speeddata 类型的表达式 ( IN ) >  
      [ ' V := '<num 类型的表达式 ( IN ) >  
      [ ' T := '<num 类型的表达式 ( IN ) >] ;'  
      [zone := ]<zonedata 类型的表达式 ( IN ) >  
      [ ' Z := '<num 类型的表达式(IN)> ]  
      [ ' Inpos := '<stoppointdata 类型的表达式 ( IN ) >] ;'  
      [Tool := ]<tooldata 类型的恒量 ( PERS ) >
```

[' Wobj := ' <wobjdata 类型的恒量 (PERS) >]

[' 'Corr] ;'

相关信息：

相关信息	参看
其他 位置指令	RAPID 参考手册 - RAPID 概述 , RAPID 摘要 - 运动部分
速度的定义	第 1010 页 speeddata—速度数据
Zone 数据的定义	第 1047 页 zonedata—zone 数据
停止 点数据的定义	第 1014 页 stoppointdata—停止 点数据
工具的定义	第 1031 页 tooldata—工具数据
工作对象的定义	第 1039 页 wobjdata—工作对象数据
写到改正入口	第 67 页 CorrWrite - 写到改正入口
在圆周运动中工具 重新 定向	第 32 页 CirPathMode - 在圆周路径 中工具 重新 定向
运动 综述	RAPID 参考手册—RAPID 概述 , 运动和 I/O 原理 部分
并列系统	RAPID 参考手册 - RAPID 概述 , 运动和 I/O 原理 - 并列系统 部分
并发的程序 执行	RAPID 参考手册—RAPID 概述 , 运动和 I/O 原理 —用逻辑 指令同步 部分

1.90 . MoveCDO - 圆周移动机器人并且在转角处设置数字输出

用途：

MoveCDO (圆周移动数字输出) 用来把 TCP 圆周移动到一个 给定的目标点。指定的数字输出在目标点的转角路径的中间被置位 / 复位。在运动过程中 , 相对于 圆周的方向通常保持不变。

该指令 只能用在主任务 T_ROB1 , 或者 多运动系统的运动 任务中。

基本 范例：

该指令的 基本 范例 说明如下。

例 1 MoveCDO p1, p2, v500, z30, tool2, do1, 1;

Tool2 的 TCP 圆周 移动到位置 p2, 速度数据 v500 和 zone 数据 z30。圆周由开始点、圆周点 p1 和目标点 p2 确定。在转角 路径 p2 的中间位置 设置输出 do1。

项目：

MoveCDO CirPoint ToPoint [N] Speed [T] Zone Tool [Wobj] Signal V alue

CirPoint：

数据类型：robtaraget

机器人的 圆周点。圆周点是圆周上开始点和 目标点之间的一个位置。 为了获得 最好的精度 , 它最好处于开

by 张建辉 , 韩鹏排版

始点和目标点一半的位置。如果它太靠近开始点或者目标点，机器人将给出一个警告。圆周点定义为一个命名的位置或者直接存储在指令中（在指令中用 * 标记）。不使用外部轴的位置。

ToPoint :

数据类型 : robtarget

机器人和外部轴的目标点。定义为一个命名的位置或者直接存储在指令中（在指令中用 * 标记）。

[ID] :

同步 ID

数据类型 : identno

该项目必须用在并列了同步运动的多运动系统中，不允许在其它任何条件下使用。

在所有协作的程序任务中，指定的 ID 号码必须相同。ID 号保证了在 routine 中运动不会混淆。

Speed :

数据类型 : speeddata

应用到运动中的速度数据。速度数据定义 TCP、工具重新定向和外部轴的速度。

[T] :

时间

数据类型 : num

该项目用来指定机器人和外部轴运动的总时间，单位秒。它用来替换相应的速度数据。

Zone :

数据类型 : zonedata

运动的 zone 数据。Zone 数据描述产生的转角路径的大小。

Tool :

数据类型 : tooldata

当机器人运动时用的工具。工具中心点就是运动到目标点的那个点。

[Wobj] :

工作对象

数据类型 : wobjdata

工作对象（对象 坐标系统），就是在指令中机器人相关到的对象。

该项目可以忽略，如果忽略的话，位置相关到世界坐标系。另一方面，如果使用了静止 TCP 或者并列的外部轴，为了执行相关到工作对象的圆周，该项目必须指定。

Signal :

数据类型 : signaldo

要改变的数字输出信号的名称。

Value :

数据类型 : dionum

期望的信号的数值 (0 或者 1)。

程序执行 :

关于圆周运动得更多信息参看指令 MoveC。

在飞点的转角路径的中间位置, 数字输出信号置位/复位, 如下图所示。

下图说明在转角路径 MoveC 指令的数字输出信号的置位/复位。

对于停止点, 我们推荐使用“正常”的编程顺序, 即 MoveC + SetDO。但是当在指令 MoveCDO 中使用停止点、当机器人到达停止点的时候, 数字输出信号置位/复位。

在执行模式继续逐步向前而不是逐步向后时, 指定的 I/O 信号被置位/复位。

限制 :

按照指令 MoveC 的常规限制。

语法 :

```
MoveCDO [ CirPoint := ] <robtargt 类型的表达式 ( IN ) > ;'  
    [ ToPoint := ] <robtargt 类型的表达式 ( IN ) > ;'  
    [ ' ID := <identno 类型的表达式 ( IN ) > ] ;'  
    [ Speed := ] <speeddata 类型的表达式 ( IN ) >  
    [ ' T := ' < num 类型的表达式 ( IN ) > ] ;'  
    [ Zone := ] <zonedata 类型的表达式 ( IN ) > ;'  
    [ Tool := ] <tooldata 类型的恒量 ( PERS ) >  
    [ ' Wobj := ' <wobjdata 类型的恒量 ( PERS ) > ] ;'  
    [ Signal := ] <signaldo 类型的变量 ( VAR ) > ;'  
    [ Value := ] <dionum 类型的表达式 ( IN ) > ] ;'
```

相关信息 :

相关信息	参看
其他位置指令	RAPID 参考手册 - RAPID 概述, RAPID 摘要 - 运动部分
圆周运动机器人	第 209 页 MoveC - 圆周移动机器人
速度的定义	第 1010 页 speeddata—速度数据
Zone 数据的定义	第 1047 页 zonedata—zone 数据

工具的定义	第 1031 页 tooldata—工具数据
工作对象的定义	第 1039 页 wobjdata—工作对象数据
运动综述	RAPID 参考手册—RAPID 概述，运动和 I/O 原理部分
坐标系	RAPID 参考手册 - RAPID 概述，运动和 I/O 原理 - 坐标系部分
带 I/O 设定的运动	RAPID 参考手册—RAPID 概述，运动和 I/O 原理—用逻辑指令同步部分

1.91 . MoveCSync - 圆周移动机器人，并且执行一个 RAPID 程序

用途：

MoveCSync (同步圆周移动) 用来圆周移动 TCP 到一个给定的目标位置。在目标点的转角路径的中间位置，指定的 RAPID 程序开始运行。在运动过程中，相对于圆周的方向通常保持不变。

该指令只能用在主任务 T_ROB1，或者多运动系统的运动任务中。

基本范例：

该指令的基本范例说明如下。

例2 MoveCSync p1, p2, v500, z30, tool2, “ proc1 ”；

Tool2 的 TCP 圆周移动到位置 p2,速度数据 v500 和 zone 数据 z30。圆周由开始点、圆周点 p1 和目标点 p2 确定。在转角路径 p2 的中间位置程序 proc1 开始执行。

项目：

MoveCSync CirPoint ToPoint [ID] Speed [T] Zone Tool [Wobj] ProcName

CirPoint：

数据类型：robtarget

机器人的圆周点。圆周点是圆周上开始点和目标点之间的一个位置。为了获得最好的精度，它最好处于开始点和目标点一半的位置。如果它太靠近开始点或者目标点，机器人将给出一个警告。圆周点定义为一个命名的位置或者直接存储在指令中（在指令中用 * 标记）。不使用外部轴的位置。

ToPoint：

数据类型：robtarget

机器人和外部轴的目标点。定义为一个命名的位置或者直接存储在指令中（在指令中用 * 标记）。

[ID]：

同步 ID

数据类型：identno

该项目必须用在并列了同步运动的多运动系统中，不允许在其它任何条件下使用。

在所有协作的程序任务中，指定的 ID 号码必须相同。ID 号保证了在 routine 中运动不会混淆。

Speed :

数据类型 : speeddata

应用到运动中的速度数据。速度数据定义 TCP、工具重新定向和外部轴的速度。

[T] :

时间

数据类型 : num

该项目用来指定机器人和外部轴运动的总时间，单位秒。它用来替换相应的速度数据。

Zone :

数据类型 : zonedata

运动的 zone 数据。Zone 数据描述产生的转角路径的大小。

Tool :

数据类型 : tooldata

当机器人运动时用的工具。工具中心点就是运动到目标点的那个点。

[Wobj] :

工作对象

数据类型 : wobjdata

工作对象（对象 坐标系统），就是在指令中机器人相关到的对象。

该项目可以忽略，如果忽略的话，位置相关到世界坐标系。另一方面，如果使用了静止 TCP 或者并列的外部轴，为了执行相关到工作对象的圆周，该项目必须指定。

ProcName :

程序名称

数据类型 : string

在目标点的转角路径的中间位置要执行的 RAPID 程序的名称。

程序执行 :

关于圆周运动得更多信息参看指令 MoveC。

当 TCP 到达 MoveCSync 指令的目标点的转角路径的中间位置时，指定的 RAPID 程序开始执行，如下图所示。

下图说明在转角路径的中间位置用户定义的 RAPID 程序的执行。

对于停止点，我们推荐使用“正常”的编程顺序，即 MoveC + 其他 RAPID 程序。

下表描述了在不同执行模式下指定的 RAPID 程序的执行：

执行模式	RAPID 程序的执行
继续或者循环	按照该描述
逐步向前	在停止点
逐步向后	一点也不执行

限制：

按照指令 MoveC 的常规限制。

当程序停止后，从连续执行或循环执行切换到逐步向前或者向后将导致错误。该错误告诉用户模式切换将导致路径上的执行队列的 RAPID 程序的执行错误。

指令 MoveCSync 不能用在 TRAP 层次上。指定的 RAPID 程序不能用逐步执行测试。

语法：

MoveCSync [CirPoint :=] <robtarget 类型的表达式 (IN) > ;'

[ToPoint :=] <robtarget 类型的表达式 (IN) > ;'

[' ID := <identno 类型的表达式 (IN) >] ;'

[Speed :=] <speeddata 类型的表达式 (IN) >

[' T := ' < num 类型的表达式 (IN) >] ;'

[Zone :=] <zonedata 类型的表达式 (IN) > ;'

[Tool :=] <tooldata 类型的恒量 (PERS) >

[' Wobj := ' <wobjdata 类型的恒量 (PERS) >] ;'

[ProcName :=] <sting 类型的表达式 (IN) > ;'

相关信息：

相关信息	参看
其他位置指令	RAPID 参考手册 - RAPID 概述, RAPID 摘要 - 运动部分
圆周运动机器人	第 209 页 MoveC - 圆周移动机器人
速度的定义	第 1010 页 speeddata—速度数据
Zone 数据的定义	第 1047 页 zonedata—zone 数据
工具的定义	第 1031 页 tooldata—工具数据
工作对象的定义	第 1039 页 wobjdata—工作对象数据
运动综述	RAPID 参考手册—RAPID 概述, 运动和 I/O 原理部分